

# 蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

## 一、基本情况

企业名称: 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址: 蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人: 徐伟干 电话: 7522316 邮编: 514162

企业现场负责人: 李军 电话: 13825973856 职务: 主任

企业类型: ☒ 国控重点污染源 ☐ 省控重点污染源 ☐ 其它

## 二、生产情况

☐ 未生产 ☐ 试生产 ☐ 部分生产 ☒ 正常生产 ☐ 限期治理

☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭

## 三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有未经环评审批的项目: ☒ 否 ☐ 是 进度或审批文号: 环审(2002)313号

是否执行环保“三同时”: ☒ 是 ☐ 否

是否有未经环保验收投产情况: ☒ 否 ☐ 是 审批文号: 环审(2004)109号

## 四、污染防治设施运行情况

废水、废气、噪声等设施运行情况: ☒ 正常运行 ☐ 其它

2020年2月20日,我局环境监察执法人员到梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司进行现场检查。现场检查时,根据该公司现场负责人提供的生产报表、环保设施运行台账及到中控系统平台、生产车间检查,公司正在生产,各环保设施正在运行,排污口未发现异常现象,在线监控数据正常、有效传输。

## 五、主要污染物排放情况

是否发放排污许可证: ☐ 否 ☒ 是 证号: 914414277361722354001P

是否需安装自动监测设施: ☐ 否 ☒ 是

废水类: ☐ 未安装 ☐ 安装 ☐ 未联网 ☐ 联网 ☐ 未验收 ☐ 验收

大气类: ☐ 未安装 ☒ 安装 ☐ 未联网 ☒ 联网 ☐ 未验收 ☒ 验收



自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：☒是 ☐否

自动监控设施是否正常运行：☒是 ☐否

主要污染物自动监测数据：SO<sub>2</sub>: 1.67mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>: 195.01mg/m<sup>3</sup>、烟尘: 6.25mg/m<sup>3</sup>

近期是否超标排污：☒否 ☐是 超标情况：

是否利用旁路或暗管等规避监管方式排放污染物：☒否 ☐是

是否规范化设置排污口：☒是 ☐否

是否按规定缴纳排污费：☒是 ☐否

#### 六、信访投诉情况

是否有须整改的信访投诉内容：☒无 ☐有

#### 七、危险废物处置及环境风险情况

危险废物处置情况：有处置

突发环境事件应急预案编制和备案：☒有 ☐无

应急设施是否达到环评和预案要求：☒是 ☐否

#### 八、是否有其他补充情况

☒无 ☐有

#### 九、现场监察结论和要求

现场检查时未发现该公司有违法排污行为。要求：1、做好各类排污设施、在线监控系统的日常维护，确保设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，在线数据正常并有效传输；2、落实企业安全生产主体责任，做好环境安全、消防、应急值守及隐患排查等工作。

#### 十、环境违法行为的处理意见或要求

☒无 ☐有

负责人对上述检查记录确

认无误。无异议。

签名（盖章）：李华

2020年2月20日

检查人员签名及执法证号：钟奎（M284037）

黄伟庆（M11040041）

其他参加人员签名：

夏伟（M279662） 李华（M279667）

检查时间：2020年2月20日9时48分至10时

55分



扫描全能王 创建